

Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение
Уктурского сельского поселения
Комсомольского муниципального района
Хабаровского края
Центральная ул., д. 11,
поселок Уктур,
Комсомольский район,
Хабаровский край,
681095, тел.: 8 (4217) 56-73-29
от 08.04.2024 г. № 18

на № 0.0 115 от 16.11.2023 г.
(номер предписания (дата предписания))

В Территориальный отдел Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Хабаровскому краю в г.
Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском,
Амурском, Солнечном, имени П. Осипенко и Ульчском
районах

(орган или должностное лицо, рассматривающие
дело об административном правонарушении)

от Шестопаловой Ирины Анатольевны
(Ф.И.О. лица, привлекаемого административной ответственности)
адрес: ул.Центральная, д.11, п.Уктур, Комсомольский
район, Хабаровский край,
телефон: 8 (4217) 56-73-29, элек. почта
douuktur@yandex.ru

ОТЧЕТ

об исполнении предписания

1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе обязательного профилактического визита, проведенного «16» ноября 2023 г. в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Уктурского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края

проведены следующие мероприятия:

№ п/п	Указанные в предписании нарушения, выявленные по итогам проверки	Мероприятия по устранению нарушений
1.	1. -ст.11,24, 28, 29 Федерального закона от 30.03.1999 г.№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; - п.2.4.13., п.2.5.1., п.2.5.2., п.2.5.3., п.2.7.2., 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, что выразилось в следующем: -в помещении прачечной не выполняются санитарно-эпидемиологические требования к внутренней отделке: поверхности полов, стен, потолков имеют нарушения, дефекты. Потолки, стены не имеют влагостойкого покрытия, нарушения отделки, а именно отслоение покрасочного и штукатурного слоя стен, полов и потолков не позволяют проводить качественную	Ремонт поверхностей стен, полов и потолков выполнен в соответствии с санитарно-эпидемиологическим и требованиями к внутренней отделке. Фото прилагается. Приложение №1

	уборку с дезинфекцией. Необходимо выполнить ремонт поверхностей стен, полов и потолков в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к внутренней отделке (нарушение п.2.7.2., п.2.5.1., п.2.5.2., п.2.5.3., п.2.7.5.).	
2.	- в помещениях медицинского блока (кабинет мед.работника, процедурный кабинет, изолятор) стены, полы, потолки имеют дефекты, повреждения. Отделка выполнена из материалов, не позволяющих проведение качественной влажной уборки с дезинфекцией. Оконные блоки требуют замены. Не имеется возможности проветривание через оконный проем (нарушение п.2.4.13., п.2.5.1., п.2.5.2., п.2.5.3., п.2.7.2., СП 2.4. 3648-20). Необходимо выполнить ремонт поверхностей полов, стен и потолков с заменой оконных блоков в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к внутренней отделке (нарушение п.2.4.13., п.2.7.2., п.2.5.1., п.2.5.2., п.2.5.3., СП 2.4. 3648-20).	Ремонт поверхностей полов, стен и потолков с заменой оконных блоков в соответствии с санитарно-эпидемиологическим и требованиями к внутренней отделке выполнен. Фото прилагается. Приложение №2
3.	В помещении кабинета логопеда и легоконструирования не выполняются санитарно-эпидемиологические требования к внутренней отделке: оконные блоки требуют замены. Оконные блоки треснули. Не имеют возможности оборудования подъемно-поворотными солнцезащитными устройствами –типа жалюзи. В жаркое время года не имеется возможности проветривание через оконный проем, в холодное время года окна промерзают, протекают, имеются дефекты откосов и примыкающих к ним стен, что не допускает проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств (нарушение п.2.4.13., п.2.7.2., п.2.5.1., п.2.5.2., п.2.5.3., СП 2.4. 3648-20). Необходимо выполнить замену оконных блоков. Обеспечить возможность проветривания и оборудования подъемно-поворотными солнцезащитными устройствами –типа жалюзи. Устранить промерзание через откосы, выполнить утепление и ремонт откосов и примыкающих к ним стен материалами позволяющими проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицированных средств (нарушение п.2.4.13., п.2.7.2., п.2.5.1., п.2.5.2., п.2.5.3., СП 2.4.	Замена оконных блоков выполнена. Фото прилагается. Приложение №3

3648-20).	
-----------	--

2. Приложения на 3-х листах.

Заведующий
(должность руководителя)



Шестопалова И.А.
(Ф.И.О. руководителя)

Помещение прачечной



Приложение 2.

Процедурный кабинет



Изолятор



Кабинет мед. работник



Приложение 3.**Кабинет логопеда и легоконструирования**